

Mazda rappelle MX-30 (DR) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **MX-30 (DR) Voiture de tourisme**
- Marque : **Mazda**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 19 May and 4 December 2020.
- Informations complémentaires : **e13*2007/46*2300*00; e13*2007/46*2300*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'un défaut de l'aide à la colline moteur (ASM), lorsque le véhicule traverse le revêtement glissant de la route (c.-à-d. l'état glacial) sur une surface de frottement élevée et que le conducteur applique immédiatement le frein, il est possible que le véhicule décolle soudainement après que le frein est relâché, ce qui augmente le risque d'accident. En outre, les feux-stop peuvent s'allumer en marche arrière même si la pédale de frein n'est pas enfoncée, en raison d'une logique trop inappropriée de commande de l'éclairage dans le module de commande du groupe motopropulseur.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre