

**Mercedes-Benz rappelle C-Class, E-Class, GLC, GLE Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : C-Class, E-Class, GLC, GLE Série de modèles: Classe C (BR 205), classe E (BR 213), GLC (BR 253), GLE (BR 167)
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN 04.09.2018 - 17.03.2021
- Informations complémentaires : Types: 204, 204K, 212, R1ES, 204 X, H1GLE, e1*2001/116*0431*53 - *62, e1*2001/116*0457*44 - *52, e1*2001/116*0501*36 - *49, e1*2007/46*1560*10 - *22, e1*2001/116*0480*37 - *41, e1*2007/46*1885*02 - *12

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le bras tendeur de courroie a peut-être été fabriqué avec une tolérance limite, ce qui pourrait faire frotter un côté de la ceinture à nervures en V contre le tendeur de la courroie, ce qui l'a fait échouer. Par conséquent, la pompe de refroidissement peut cesser de fonctionner, provoquant une surchauffe du moteur, compromettant ainsi l'imperméabilité du puisard d'huile. Par conséquent, le pétrole peut s'écouler sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre