

LAND ROVER rappelle Defender (LE), Discovery (LR) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Defender (LE), Discovery (LR) Voiture de tourisme**
- Marque : **LAND ROVER**
- **GTIN 10.07.2020 - 11.08.2021**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*0092, e5*2007/46*1055**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une erreur dans le processus d'assemblage, le système de détection des occupants (ODS) du siège passager avant n'avait pas été installé sur le coussin du siège. Par conséquent, aucun signal sonore et aucun symbole d'avertissement n'apparaîtront sur le tableau de bord pour avertir le conducteur lorsque le siège passager avant est occupé mais que la ceinture de sécurité n'est pas fixée. Cela peut augmenter le risque de ne pas avoir la ceinture de sécurité fixée en cas d'accident, ce qui augmente le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre