

**Mazda rappelle 3, CX-30 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3, CX-30** Série modèle BP (Mazda 3), DM (Mazda CX-30); Equipé de Mazda M Hybrid et système de redémarrage au ralenti automatique (IR).
- Marque : **Mazda**
- GTIN From 7 May 2019 to 30 August 2019 (Mazda CX-30 with M Hybrid and Manual Transmission) From 7 November 2018 to 5 September 2019 (Mazda 3 with M Hybrid and Manual Transmission) From 8 November 2018 to 3 July 2019 (Mazda 3 with M Hybrid)
- Informations complémentaires : e13*2007/46*1972*1, *2, *3, *5 (Mazda 3), e13*2007/46*2041*00 , *01 (Mazda CX-30)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Mazda 3: En raison d'un logiciel inapproprié du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), le redémarrage au ralenti automatique (IR) peut échouer à redémarrer le moteur après l'arrêt au ralenti (i-stop), ce qui peut entraîner un décrochage et augmenter le risque d'accident; Mazda 3 et CX-30: En raison d'un logiciel inapproprié, le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) peut mal juger l'état de demi-embrayage comme étant désengagé et abaisser le couple moteur pour réduire le régime moteur à l'état de ralenti. Cela peut entraîner le décrochage du moteur, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre