

**Bmw rappelle S 1000 R, S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 XR Moto**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **S 1000 R, S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 XR Moto**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN 06.05.2022 - 30.09.2022**
- Informations complémentaires : **2R99r, SM99, 2R99, 2X99, e1\*168/2013\*00092\*, e1\*168/2013\*00233\*, e1\*168/2013\*00091\*, e1\*168/2013\*00162\***

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le couvercle d'embrayage peut se détacher, entraînant une fuite d'huile. L'huile qui fuit peut atteindre le pneu arrière et/ou couler sur le convertisseur catalytique, ce qui crée un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre