Rappel Conso

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 08/03/2024

Triumph Motorcycles rappelle Trident 660 (35KW), Tiger Sport 660 (35KW), Trident 660 (60KW), Tiger Sport 660 (60KW) Moto

- Noms des modèles ou références concernés : **Trident 660 (35KW), Tiger Sport 660 (35KW), Trident 660 (60KW), Tiger Sport 660 (60KW) Motos**
- Marque : **Triumph Motorcycles**
- **GTIN 19.04.2022 - 01.06.2022**
- Informations complémentaires : **e9*168/2013*11674*01 (type L101R), e9*168/2013*11675*00-*02 (type L101)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison de fils mal usinés, les bouchons de fourche avant peuvent se rayer et se détacher du tube extérieur de la fourche. Le détachement du chapeau de fourche avant peut entraîner une perte de manipulation et de contrôle du véhicule, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre