

Subaru rappelle Legacy and Outback Véhicules à moteur

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Legacy and Outback Voiture de tourisme**
- Marque : **Subaru**
- **GTIN 2010-2014**
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*0079***, e1*2007/46*0079***, e1*2007/46*0079***, e1*2007/46*0079*, e1*2007/46*0079***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les condensateurs de l'unité de commande du frein de stationnement électronique (EPB) peuvent avoir une résistance insuffisante. Ils pourraient échouer pendant l'utilisation du véhicule, ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de l'EPB, entraînant un déclenchement ou un desserrage inattendu des freins et augmentant le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre