

**Nissan rappelle Juke, e-NV200 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Juke, e-NV200 Modèle: Juke (F15), e-NV200 (ME0); Gamme affectée VIN au Portugal: — F15 (aucun); — ME0 (VSKYAAME0U0 (613337-616254), VSKTAAME0U0 (610621-616306), VSKYAAME0U0 (613080-616302)); Pays de production: — Juke (F15) — NMUK — Royaume-Uni; — e-NV200 (ME0) — NMISA — Espagne.
- Marque : Nissan
- GTIN Juke (04/04/2019 to 30/05/2019), e-NV200 (23/04/2019 to 19/11/2019).
- Informations complémentaires : Juke (e11\*2007/46\*0132), e-NV200 (e11\*2007/46\*1339).

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : En raison d'une erreur dans le processus de pliage du coussin gonflable du conducteur, le bouclier thermique peut ne pas se déplacer complètement autour du gonflage lorsque le coussin gonflable est activé. Par conséquent, le gaz chaud peut directement entrer en contact avec la face avant de l'airbag, causant des dommages par brûlure au matériau du sac. Par conséquent, l'airbag peut se déchirer pendant le gonflage réduisant sa fonction de protection.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:****<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre