

Hyundai rappelle VELOSTER, I40, I20, IX35, AVANTE, ACCENT Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **VELOSTER, I40, I20, IX35, AVANTE, ACCENT Voiture de tourisme**
- Marque : **Hyundai**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 January 2008 and 31 December 2012.
- Informations complémentaires : Types: FS, VF, PB, ELH, RB, MD, e11*2007/46*0194, e4*2007/46*0263, e11*2001/116*0333, e11*2007/46*0192, e4*2007/46*0251, e4*2007/46*0254

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La prise 12V peut surchauffer lorsque le compresseur du kit de réparation des pneus est utilisé. Cela pourrait augmenter le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre