

MERCEDES-BENZ rappelle A-Class, GLB Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **A-Class, GLB Série de modèles: BR177, BR247**
- Marque : **MERCEDES-BENZ**
- **GTIN** The affected vehicles were manufactured between 31 January 2018 and 14 February 2020.
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1*2007/46*1829*00-10, e1*2007/46*1909*03-06, Types: F2A, F2B**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La quantité d'huile dans la boîte de vitesses à double embrayage peut être trop faible ou trop élevée. Cela peut entraîner une altération de la transmission du couple, une défaillance de la boîte de vitesses et une augmentation potentielle des émissions de CO2. En outre, dans les situations de conduite extrêmes, l'huile de boîte de vitesses pourrait s'écouler sur la route, ce qui représente un risque pour la circulation suivante. De plus, l'huile de boîte de vitesses qui fuit pourrait entrer en contact avec des composants chauds, ce qui augmente le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**
Incendie
Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre