

Mercedes- Benz rappelle Sprinter Camionnette à passagers

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette à passagers**
- Marque : **Mercedes- Benz**
- **GTIN 21.05.2021 to 22.06.2021**
- Informations complémentaires : **Type: 906 AC 35, 906BB50, 906BB35, 906BB35/4x4, KL3A4, e1*2001/116*0354*27, e1*2007/46*0296*15, e1*2007/46*0301*22 + 23, e1*2007/46*0305*14, e1*2007/46*1760*05**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le service d'appel d'urgence eCall peut ne pas fonctionner en raison d'une erreur de production. Par conséquent, en cas d'accident, il ne serait pas possible de diriger les services d'urgence vers le véhicule, ce qui pourrait augmenter l'impact de l'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre