



Mercedes Benz rappelle GL, ML, R-Class Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **GL, ML, R-Class Voiture de tourisme**
- Marque : **Mercedes Benz**
- **GTIN 14.01.2004 - 31.08.2015**
- Informations complémentaires : **164, 164 G, 251, e1*2001/116*0315*00 - *17, e1*2001/116*0340*00 - *14, e1*2001/116*0341*00 - *17**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une forte corrosion peut entraîner une fuite de l'amplificateur de frein, réduisant ainsi la force de freinage, entraînant une augmentation de la force de la pédale de frein nécessaire pour ralentir le véhicule, entraînant une augmentation possible de la distance d'arrêt. En outre, en raison d'une forte corrosion, une manœuvre de freinage particulièrement forte ou sévère peut causer des dommages mécaniques à l'amplificateur de frein, empêchant le véhicule de ralentir par le frein de service et augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre