

Mercedes-Benz rappelle eSprinter, eVito Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **eSprinter, eVito Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 11 December 2018 and 12 May 2020.**
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*0457*20 - *22, e1*2007/46*0458*14 - *17, e1*2007/46*1760*02 Types: 639/2, 639/4, KL3A4**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'eau peut pénétrer dans la batterie haute tension en raison de l'étanchéité insuffisante du boîtier de la batterie et de la corrosion possible. Par conséquent, le véhicule pourrait ne pas être en mesure de démarrer, ce qui pourrait en outre entraîner un risque accru d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures
Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre