

TOYOTA rappelle PROACE CITY Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **PROACE CITY** Proace CITY — code cadre BPZMD22, WMI: Yar, Gamme par numéro de cadre: VDS — EFYHYC; GJ921266-GJ921872; Proace CITY — code cadre BPZMA22, WMI: Yar, Gamme par numéro de cadre: VDS — EFYHZR; GJ920979;
- Marque : **TOYOTA**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 17 December 2019 and 14 January 2020.
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0686*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les embouts de direction peuvent se casser dans des conditions de conduite spécifiques (par exemple, passage à travers des nids de poule, choc de roue). Cela peut nuire à la maniabilité du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre