

**Jaguar Land Rover rappelle Discovery Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Discovery 2020 et 2021 Année modèle Découvrir les véhicules sept places.**
- Marque : **Jaguar Land Rover**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 30 September and 26 October 2020.**
- Informations complémentaires : **E5\*2007/46\*1055**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **La fixation de l'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité du côté gauche (LHS) ne peut pas être installée selon les spécifications requises. Par conséquent, les passagers peuvent ne pas bénéficier de la pleine protection offerte par le système de ceinture de sécurité, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre