

Triumph rappelle Speed Triple 1200 RS; Speed Triple 1200 RR Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Speed Triple 1200 RS; Speed Triple 1200 RR Moto**, année modèle: 2021-2023 (Speed Triple 1200 RS) et 2022-2023 Speed Triple 1200 RR
- Marque : **Triumph**
- GTIN 01.09.2020 - 15.01.2023
- Informations complémentaires : e9*168/2013*11690*00, e9*168/2013*11690*01, e9*168/2013*11690*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison de la surchauffe du radiateur, le moteur du ventilateur électrique peut s'arrêter. Cela pourrait entraîner une fuite ou une pulvérisation du liquide de refroidissement chaud, créant ainsi un risque de blessure.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre