

Mini rappelle Cooper, Countryman, Aceman Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **Cooper, Countryman, Aceman Voiture particulière**
- Marque : **Mini**
- GTIN **12.12.2023 - 26.08.2024**
- Informations complémentaires : **FM6, JM1, JM5, UMX, e1*2018/858*00373*, e1*2018/858*00347*, e1*2018/858*00382*, e1*2018/858*00370***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'arbre creux du servomoteur a été mal soudé. La soudure peut ne pas être en mesure de résister à l'accumulation de pression de freinage élevée et peut se casser. Dans ce cas, les performances de freinage réduites nécessitent une plus grande force et la distance de freinage peut augmenter. En outre, les systèmes de commande de frein ABS et DSC ne sont pas assistés. Cela augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre