

Citroën rappelle C4 Picasso, Spacetourer, Jumpy, DS7 Crossback Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : C4 Picasso, Spacetourer, Jumpy, DS7 Crossback Voiture de tourisme
- Marque : Citroën
- GTIN C4 Picasso manufactured 4/5/2018 to 30/5/2018, VIN VF73AAHXTJJ675847 to VF73AAHXTKJ514384; ; DS7 Crossback manufactured 27/4/2018 to 28/5/2018, VIN VR1JJEHZRJY079141 to VR1JJEHZRKY001328 Spacetour/Jumpy manufactured 30/4, VIN VF7VFAHXHJZ045656 to VF7VEAHHWKZ001086
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0356*14, e2*2007/46*0356*15, e2*2007/46*0530*04, e2*2007/46*531*04, e2*2007/46*601*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Il se peut que le bouchon de la galerie d'huile du cylindre-logement n'ait pas été correctement serré.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre