

Bmw rappelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, 3Li Limousine Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, 3Li Limousine Voiture de tourisme.
- Marque : **Bmw**
- GTIN 28.09.2015 - 07.09.2021
- Informations complémentaires : 1K4, 1K2, G3X, G4X, G5X, G6X, G7X, 7L, G3L, G3K, G3C, G4Z, G5L, G5K, G6GT, G2C, G4C, e1*2007/46*0283* from NT *04, e1*2007/46*0273* from NT *04, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1881*, e1*2007/46*1918*, e1*2007/46*2020*, e1*2007/46*1952*, e1*2007/46*0276*, e1*2007/46*1947*, e1*2007/46*2017*, e1*2007/46*2126*00-*11, e1*2007/46*1949*, e1*2007/46*1688*, e1*2007/46*1750*, e1*2007/46*1791*, e1*2018/858*00123*, e1*2018/858*00122*, individual approval in Germany (3Li Limousine)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'eau peut entrer en contact avec le relais de démarrage et causer progressivement de la corrosion. Cela pourrait affecter la connexion électrique à l'intérieur du relais et rendre le moteur difficile à démarrer. Cela peut également entraîner un court-circuit et provoquer une surchauffe du démarreur conduisant à un incendie lorsque le véhicule est en mouvement ou lorsqu'il est garé avec l'allumage éteint.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre