

MAZDA rappelle RX8 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **RX8 Voiture de tourisme**
- Marque : **MAZDA**
- **GTIN 28.07.003 - 08.02.2008**
- Informations complémentaires : **e11*2001/116*0199*00 , e11*2001/116*0199*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le support de joint de bille de suspension avant inférieur peut se briser et peut se détacher de l'articulation de la bille, ce qui provoque une instabilité directionnelle qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre