

**Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 30 October 2018 and 6 May 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*22-*25, e1*2001/116*0424*15-*17, e1*2007/46*0294*10-*13, e1*2007/46*0296*10-*13, e1*2007/46*0300*15-*18, e1*2007/46*0301*17-*20, e1*2007/46*0304*06-*08, Types: 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5, e1*2007/46*0305*11-*13, e1*2007/46*0308*06-*08, e1*2007/46*0312*12-*14, e1*2007/46*1760*00-*02, e1*2007/46*1761*00-*02, e1*2007/46*1762*00, e1*2007/46*1763*00-*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le faisceau de câblage électrique peut se bloquer et s'endommager dans les bogies du siège avant. Cela peut faire libérer par inadvertance le coussin gonflable latéral, ce qui augmente le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre