

**Peugeot rappelle 208, 308, 2008, 3008, 5008, Partner Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **208, 308, 2008, 3008, 5008, Partner Véhicules équipés d'un turbomoteur essence de 1,2 litre.**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between March 2013 and April 2017.**
- Informations complémentaires : **Types: C, L, 0U, M, O, 7, e2*2007/46*0070*16 to *37, e2*2007/46*0405*02 to *15, e2*2001/116*0377*21 to *23, e2*2007/46*0534*00 to *04, e2*2007/46*0004*18 to *21, e2*2001/116*0365*28 to *30 and e2*2007/46*0001*27**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La pompe à vide peut être endommagée par l'abrasion du matériau de la courroie de cog. Par conséquent, l'assistance au freinage pourrait être réduite ou perdue, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre