

Suzuki rappelle Vitara, SX4 S-CROS Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Vitara, SX4 S-CROS Voiture de tourisme**
- Marque : **Suzuki**
- Lot
- Informations complémentaires : **AKK414 / AKK415, APK414 / APK415, e4*2007/46*0779*16, e4*2007/46*0928*13**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le tuyau de frein arrière gauche peut avoir été endommagé pendant le processus de serrage, ce qui peut conduire au développement de la rouille et à la création d'un trou. Cela peut entraîner des fuites de liquide de frein, entraînant une altération des performances de freinage et une perte de stabilité au volant, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre