



BMW rappelle X5, X6 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **X5, X6 Modèle série E70, E71.**
- Marque : **BMW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 21 August 2006 and 21 August 2011.
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0420*, e1*2007/46*0421*, e1*2007/46*0412*, e1*2007/46*0454*, Types: X70, X5, X6, X-N1**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La corrosion par frottement du connecteur du faisceau de câblage au régulateur du ventilateur peut provoquer des fluctuations de la résistance électrique, ce qui peut entraîner une surchauffe et des dommages à l'isolation du faisceau de câblage. Cela peut entraîner un court-circuit, conduisant à un incendie de véhicule, même si le véhicule est stationné.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre