

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 15 December 2018 and 19 February 2021.
- Informations complémentaires : Types: 906BA50, 906BA35, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, e1*2007/46*0294*11 - *15, e1*2007/46*0300*16 - *20, e1*2007/46*0308*06 - *09, e1*2007/46*0312*12 - *15

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Des fissures peuvent se former au point où l'attelage de la remorque est relié au véhicule. Cela pourrait entraîner la rupture de l'attelage de la remorque, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre