

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 8 January 2018 and 17 March 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2007/46*0296*10-*13; e1*2007/46*0301*17-*20; e1*2007/46*0304*06-*08; e1*2007/46*0305*11-*13, Types: 906BB35; 906BB35/4x4; 906BB50; 906BB50/4x4

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La protection arrière contre l'encastrement fait défaut sur certaines configurations du véhicule. Cela peut entraîner un risque accru de blessure en cas d'impact arrière.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre