

**Tesla rappelle Model 3, Model Y Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Model 3, Model Y Voiture de tourisme**
- Marque : **Tesla**
- GTIN 03/01/2019 - 04/06/2021
- Informations complémentaires : **Type approval number: e4*2007/46*1293, Type: 003**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le bras de commande latéral de la suspension avant est fixé au sous-cadre au moyen de deux attaches. Si une fixation se détache suffisamment ou se détache du sous-cadre, cela peut entraîner un changement d'alignement de la roue. Il en résulte une instabilité qui pourrait avoir un effet négatif sur le contrôle du véhicule et augmenter le risque de collision.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre