

Ford rappelle Ranger, Everest Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Ranger, Everest Véhicules équipés d'un gonfleur d'airbag Takata NADI (Non-Azide Driver Inflator).**
- Marque : **Ford**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 13 November 1998 and 30 September 1999.**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: Individual approval**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, il peut être sous-infléchi ou se déployer trop lentement, ou la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre