

Mercedes-Benz rappelle C-CLASS, CLE, E-CLASS, EQE, EQE SUV, EQS, EQE SUV, GLC, S-CLASS, SL Voiture particulière

- Noms des modèles ou références concernés : C-CLASS, CLE, E-CLASS, EQE, EQE SUV, EQS, EQE SUV, GLC, S-CLASS, SL Voiture de tourisme.
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN 31.01.2023 – 17.10.2023
- Informations complémentaires : E2EQSX, R2CGLC, R2EW, e1*2018/858*00186*01, e1*2018/858*00186*02, e1*2018/858*00186*03, e1*2018/858*00186*04, E2EQEW, E2EQEX, E2EQSW, R1SLAMG, R2CLECA, R2CS, R2CW, R2ES, R2S, e1*2007/46*2115*10, e1*2007/46*2115*11, e1*2018/858*00016*06, e1*2018/858*00017*06, e1*2018/858*00017*07, e1*2018/858*00035*09, e1*2018/858*00035*10, e1*2018/858*00036*04, e1*2018/858*00036*05, e1*2018/858*00187*02, e1*2018/858*00213*00, e1*2018/858*00213*01, e1*2018/858*00214*00, e1*2018/858*00311*00, e1*2018/858*0137*01, e1*2018/858*0137*02, e1*2018/858*0137*03, e1*2018/858*0188*01, e1*2018/858*0188*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Une boîte à fusibles mal retravaillée peut entraîner des ruptures de contact ou des valeurs de fusibles incorrectes. Par conséquent, les systèmes connectés au fusible pourraient tomber en panne, y compris le véhicule perdant la conduite sans avertissement ainsi que les systèmes de retenue ou le groupe d'instruments étant compromis. Cela pourrait entraîner des blessures ou un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures
Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre