

Volvo rappelle S60, V60, V60CC, S90, V90, V90CC, S90L, XC60 and XC90. Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : S60, V60, V60CC, S90, V90, V90CC, S90L, XC60 and XC90. Type (Chassis): 224 (0000146-0056564), 225 (0002219-0372524), 227 (0000461-0041330), 234 (0063113-0083763), 235 (0097111-0134603), 236 (0078477-0110020), 238 (0102246-0167533), 246 (0279852-0541849), 256 (0463538-0585584).
- Marque : Volvo
- GTIN The affected vehicles were manufactured in 2019 and 2020.
- Informations complémentaires : Type: 224, 225, 227, 234, 235, 236, 238, 246, 256.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le fusible 15A de la pompe à carburant basse pression peut exploser. Par conséquent, le moteur pourrait décrocher et ne pas être en mesure de démarrer, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre