

**Skoda rappelle Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia III, Rapid, Yeti, Kodiah, Octavia III, Superb II, Superb III
Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia III, Rapid, Yeti, Kodiah, Octavia III, Superb II, Superb III Voiture de tourisme équipée d'airbags Takata.
- Marque : Skoda
- GTIN 1.6.2012 - 15.12.2017
- Informations complémentaires : AA, 5J, NH, 5L, 5E, 3T, NS, 5J, NH, 5E, 3T, e13*2007/46*1169*00-*22, e11*2001/116*0291*00-*55, e11*2007/46*0250*00-*20, e11*2007/46*0010*00-*27, e11*2007/46*0243*00-*26, e11*2001/116*0326*00-*45, e8*2007/46*0249*00-*25, e8*2007/46*0319*00-*15, e8*2007/46*0320*00-*01, e8*2007/46*0318*00-*10, e8*2007/46*0317*00-*02;

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'airbag peut se détériorer au fil du temps et, s'il est déployé, une pression interne excessive peut faire éclater le corps du gonfleur et des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre