

Peugeot rappelle 508II, DS7 crossback Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 508II, DS7 crossback VIN: VR3F35GFTKY194589 à VR3FJEHZRLY008206/VIN: VR1J45GGUKY212007 à VR1J4EGZDMY000131
- Marque : Peugeot
- GTIN 508 II: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020 DS7 Crossback: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0628*04, e2*2007/46*0628*05, e2*2007/46*0628*06, e2*2007/46*0628*07, e2*2007/46*0601*07, e2*2007/46*0601*09, e2*2007/46*0601*10

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Certaines vis de fixation de l'essieu arrière pourraient se briser, ce qui a entraîné une perte de contrôle sur le véhicule et une perte de contrôle des roues arrière.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre