

**CITROEN rappelle C3 V3; C4 V2 / DS4 (B7); DS3; DS5 (B81) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : C3 V3; C4 V2 / DS4 (B7); DS3; DS5 (B81) Véhicules équipés d'airbags TAKATA.
- Marque : CITROEN
- GTIN C3 V3 (A51) from 02/09/2009 to 10/02/2017 C4 V2 - DS4 (B7) AMLAT from 26/04/2012 to 12/04/2017 C4 V2 - DS4 (B7) from 29/09/2010 to 10/02/2017 DS3 from 14/10/2009 to 09/02/2017 DS5 (B81) from 21/11/2011 to 17/02/2017
- Informations complémentaires : e*KS07/46*0005*00, e2*KS07/46*0005*01, e2*2007/46*0003*00, e2*2007/46*0003*40, e2*2007/46*0003*42, e2*2007/46*0003*45, e2*2007/46*0040*02, e2*2007/46*0040*29, e2*2007/46*0060*08, e2*2007/46*0060*09, e2*2007/46*0060*15, e2*2007/46*0079*04, e2*2007/46*0079*05, e2*2007/46*0092*01, e2*2007/46*0092*16, e2*2007/46*0156*01, e2*KS07/46*0004*00, e2*KS07/46*0004*03, e2*KS07/46*0004*09

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le gonfleur de coussin gonflant peut subir une altération matérielle au fil du temps en raison de la dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut provoquer une rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre