

Harley Davidson rappelle Nightster 2022 RH975 Moto/pièce de rechange

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Nightster 2022 RH975 Guidon de motorcycle (partie 55801154)**
- Marque : **Harley Davidson**
- **GTIN 24.08.2021 - 18.08.2022**
- Informations complémentaires : **e4*168/2013*00132*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison de la mauvaise qualité du soudage du guidon, une séparation des sections intérieures et extérieures du guidon peut se produire. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle sur la moto, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre