

Honda rappelle X-ADV750M, NSS750M, NC750XDM Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : X-ADV750M, NSS750M, NC750XDM Motos Honda fabriquées dans l'usine de Kumamoto. Code modèle X-ADV750M (RH10), NSS750M (RH11), NC750XDM (RH9); Année de mode: 2021
- Marque : **Honda**
- GTIN NC750XDM (from 23 December 2020 to 14 September 2021) NSS750M (from 29 September 2020 to 14 September 2021) X-ADV750M (from 23 October 2020 to 6 September 2021)
- Informations complémentaires : e6*168/2013*00057*00, e6*168/2013*00064*00, e6*168/2013*00066*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le régime moteur peut diminuer momentanément lorsque l'on ouvre rapidement la manette des gaz de la position complètement fermée à une position légèrement ouverte. Par conséquent, le moteur pourrait décrocher au moment du démarrage ou de l'arrêt, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre