



BMW rappelle X1, X2, 1, 2, M4, M5, 4, 5, I3 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **X1, X2, 1, 2, M4, M5, 4, 5, I3 Voiture de tourisme**
- Marque : **BMW**
- GTIN **21.10.2021** and **27.10.2021**
- Informations complémentaires : **Type approval numbers: e1*2007/46*1824, 2018, 1677, 0371, 1676, 1828, 2126, 1688, 1750, e1*2018/858*00003, e1*KS07/46*1213*00, e1*2007/46*1213 ab*01, Type: F2X, F1H, F2GT, UKL-L, F1X, F5LM, G3C, G5L, G5K, G234M, BMWi-1**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les vis qui ont servi à assembler les ceintures de sécurité ainsi que sur les sièges arrière des véhicules concernés peuvent ne pas avoir été fabriquées conformément aux spécifications. Dans certains cas, les vis en question ne peuvent pas résister à des charges extrêmes, ce qui pourrait augmenter le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre