

Bmw rappelle 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X2, X3, X4, X5, X6 Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X2, X3, X4, X5, X6 Voiture particulière, équipée d'airbags Takata.
- Marque : Bmw
- GTIN 02.01.2016 - 12.12.2017
- Informations complémentaires : GT, K-N1, 5L, 5K, 6C, X5, X6, X-N1, 1K4, 1K2, 1C, X3, X-N1, 3L, 3K, 3K-N1, 3C, 3-V, 3K-N1, F2X, UKL-L, F2AT, F2GT, F1X, M5/M6, M3, M7X, e1*2007/46*0215*, e1*2007/46*0508* (ab NT *02), e1*2007/46*0363*, e1*2007/46*0455*, e1*2007/46*0562*, e1*2007/46*0421* (ab NT *10), e1*2007/46*0412* (ab NT*08), e1*2007/46*0454* (ab NT*11), e1*2007/46*0283* (ab NT *04), e1*2007/46*0273* (ab NT *04), e1*2007/46*0277* (ab NT *08), e1*2007/46*0512* (ab NT*00 / *12), e1*2007/46*0454* (ab NT*05 / *13), e1*2007/46*0314* (ab NT *05), e1*2007/46*0315* (ab NT *06), e24*2007/46*0022* (ab NT*03), e1*2007/46*0316* (ab NT *08), e1*2007/46*0559*, e24*2007/46*0022* (ab NT*05), e1*2007/46*1824*, e1*2007/46*0371* (ab NT*13), e1*2007/46*1675* (ab GG *00), e1*2007/46*1677* (ab GG *00), e1*2007/46*1676* (ab GG *00), e1*2007/46*0361*, e1*2007/46*0377* (ab NT *06), e1*2007/46*0172* (ab NT *06), individual approval

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propergol dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, cela pourrait entraîner des fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre