

Jeep rappelle Wrangler Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Wrangler Voiture de tourisme**
- Marque : **Jeep**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 February 2019 and 11 September 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e4*2001/116*0116*30, Type: ACE

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le faisceau de câblage de la serrure électronique de la colonne de direction (ESL) peut entrer en contact avec l'arbre de direction-colonne pendant les mouvements de direction. Cela peut entraîner une abrasion des câbles et, au fil du temps, des dommages aux câbles. Par conséquent, la puissance de propulsion et/ou la direction assistée peuvent être perdues, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre