

**Mercedes-Benz rappelle A-Class, B-Class, CLA, GLA with 4-cylinder Diesel engine Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **A-Class, B-Class, CLA, GLA with 4-cylinder Diesel engine Voiture particulière.**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN 11.05.2024 - 24.05.2024**
- Informations complémentaires : **F2A, F2B, F2CLA, e1\*2007/46\*1829\*22, e1\*2007/46\*1909\*25, e1\*2007/46\*1912\*22**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Il manque un joint entre le collecteur d'échappement et le turbocompresseur de gaz d'échappement. Cela peut conduire à des gaz d'échappement chauds et non purifiés s'infiltrant entre le turbocompresseur et le collecteur. Cela peut endommager le couvercle de la culasse et provoquer une fuite d'huile. Si l'huile entre en contact avec des pièces chaudes du moteur, le véhicule peut prendre feu.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre