

DACIA rappelle SANDERO II / LOGAN II MCV / DUSTER Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **SANDERO II / LOGAN II MCV / DUSTER** Dacia Sandero II et Logan II MCV DàD avec un moteur diesel dCi de 1,5 litre fabriqué à Tanger et Pitesti. Dacia Duster DàD avec un moteur diesel dCi de 1,5 litre fabriqué à Pitesti.
- Marque : **DACIA**
- GTIN Dacia Duster: manufactured between 1 September 2017 and the end of 28 April 2018 Dacia Sandero: manufactured between 1 September 2017 and 19 October 2018;
- Informations complémentaires : e2*2001/116*0314*83, e2*2001/116*0314*84, e2*2001/116*0314*85, e2*2001/116*0314*86, e2*2001/116*0314*87,, e2*2001/116*0314*88, e2*2007/46*0030*40, e2*2007/46*0030*41, e2*2007/46*0030*42, e2*2007/46*0030*43

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La clé peut être bloquée en position de départ, ce qui pourrait endommager le démarreur du véhicule. Par conséquent, il se peut que le véhicule ne puisse pas démarrer ou que le matériau du démarreur puisse brûler.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre