

**Ford rappelle Ranger Camionnette**



- Noms des modèles ou références concernés : **Ranger Camion**
- Marque : **Ford**
- **GTIN 21.7.2022 - 6.4.2023**
- Informations complémentaires : **2AB, e5\*2007/46\*0080\*10-\*11**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les écrous reliant les lignes à haute pression entre la pompe à carburant et les buses d'injection peuvent ne pas avoir été correctement serrés. Au fil du temps, ils pourraient se détacher, conduisant à une fuite de carburant. Par conséquent, les fuites de diesel pourraient entrer en contact avec le collecteur d'échappement, le turbocompresseur ou le catalyseur, augmentant ainsi le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre