

**Volkswagen (VW) rappelle TIGUAN Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **TIGUAN Voiture de tourisme**
- Marque : **Volkswagen (VW)**
- **GTIN 06.09.2021 - 08.10.2021**
- Informations complémentaires : **e1\*2001/116\*0450\*##**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Il se peut que les vis de l'ensemble de la conduite de frein n'aient pas été correctement serrées sur le boîtier de la roue avant droite. Cela pourrait entraîner une perte importante de liquide de frein, compromettant le bon fonctionnement des freins et augmentant le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre