

Dacia rappelle Logan II MCV Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Logan II MCV** Logan II MCV produit à l'usine TANGIER du 29/05/2020 au 25/06/2020.
- Marque : **Dacia**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 29 May and 25 June 2020.
- Informations complémentaires : **e2*2001/116*0314*93**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les plaques de frein peuvent être assemblées incorrectement, ce qui peut entraîner une trajectoire inappropriée lors de la conduite avec commande de l'ESP (situation impliquant l'activation de l'ESP). Cela peut entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre