

**BMW rappelle 3 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3 Voiture de tourisme**
- Marque : **BMW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 20 July 2004 and 8 July 2011.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e1\*2007/46\*0314\*, \*0315\*, \*0316\*, Types: 3L, 3K, 3C

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les véhicules peuvent être touchés par une corrosion par frottement sur le connecteur, depuis le faisceau de câblage jusqu'à l'unité de commande du ventilateur. Au fil du temps, cela peut causer des dommages à l'isolation du faisceau de câblage, ce qui pourrait déclencher un court-circuit. Cela pourrait provoquer un incendie de véhicule, même lorsque le moteur est éteint.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures  
Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre