

RENAULT rappelle MASTER III Véhicule utilitaire

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **MASTER III Véhicules concernés: Renault Master III X62, partenaires concernés: Nissan (505 véhicules) Renault Truck (107 véhicules) Opel (725 véhicules). Produit du 27/02/2019 au 07/11/2019.**
- Marque : **RENAULT**
- GTIN Master III - X62 products from the plant in Batilly.
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0016*33, e2*2007*46*0016*34, e2*2007/46*0022*24, e2*2007*46*0022*25, e2*2007/46*0022*26, e2*2007*46*0047*27, e2*2007/46*0047*28, e2*2007*46*0047*29

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le fil de mise à la terre dans l'attelage de la remorque n'est pas correctement positionné. Cela peut entraîner une défaillance des dispositifs d'éclairage de la remorque, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre