

CITROËN rappelle Spacetourer / Jumpy 4 (K0) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Spacetourer / Jumpy 4 (K0) Voiture de tourisme**
- Marque : **CITROËN**
- **GTIN 2.03.2022 - 2.03.2022**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0531*20**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les vis du boîtier de direction du véhicule peuvent avoir été mal serrées, ce qui peut entraîner une perte de commande de direction, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre