

BMW rappelle 3 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3 Modèle série E46.**
- Marque : **BMW**
- GTIN **23.10.1997 - 03.07.2000**
- Informations complémentaires : **e1*97/27*0097*01 e1*97/27*0097*02 e1*97/27*0097*03 e1*97/27*0097*04 e1*98/14*0097*05 e1*98/14*0097*06 e1*98/14*0097*07, e1*98/14*0112*00 e1*98/14*0112*01 e1*98/14*0112*02 e1*98/14*0112*03 e1*98/14*0112*04**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'airbag de type NADI (gonfleur du conducteur non-azide) peut présenter une étanchéité inadéquate qui pourrait permettre à l'humidité d'entrer dans le propulseur. Si le propulseur sèche par la suite, cela pourrait entraîner une diminution de la densité entraînant un taux de brûlure trop élevé. Par conséquent, l'airbag ne peut pas se déployer tel qu'il a été conçu et offrir moins de protection, ce qui augmente le risque de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre