

Ford rappelle Explorer, Transit Custom Voiture de tourisme / Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Explorer, Transit Custom Voiture de tourisme / Voiture de tourisme**
- Marque : **Ford**
- GTIN **30 September 2019 to 20 September 2021**
- Informations complémentaires : **e13*2007/46*2217*00-*02 (WUJ), e1*2007/46*1005*17-*20 (FCC), e5*2007/46*1034*05-*09 (FAC)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une plaque d'anode pliée sur les cellules de la batterie à haute tension pourrait entraîner un court-circuit, entraînant par conséquent une panne du moteur et l'arrêt de la batterie, augmentant ainsi le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre