

**Mercedes-Benz rappelle CLA, GLA, A-Class, C-Class, S-Class, GLC, GLE Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : CLA, GLA, A-Class, C-Class, S-Class, GLC, GLE Véhicules équipés d'un toit panoramique; Série de modèles: CLA (BR 117), GLA (BR 156), Classe A (BR 176), Classe C (BR 205), Classe S (BR 222), GLC (BR 253), GLE Coupé (BR 292)
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2 July 2012 to 21 October 2020.
- Informations complémentaires : e1*2001/116*0463*14 - 20, e1*2001/116*0335*19 - 46, e1*2001/116*0396*09 - 20, e1*2001/116*0480*16 - 40, e1*2007/46*1884*00, e1*2007/46*0598*16 - 26, e1*2007/46*0826*07 - 13, Types: 245 G, 245 G AMG, 176, 176 AMG, 204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG, 221, 221 AMG, 204 X, 204 X AMG, 166, 166 AMG, e1*2001/116*0470*04 - 23, 06 - 25, 00 - 20, e1*2007/46*1207*00 - 09, e1*2007/46*0928*00 - 04, e1*2007/46*1163*00, e1*2001/116*0431*29 - 61, e1*2001/116*0464*15 - 22, e1*2001/116*0457*25 - 51

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le panneau de toit en polycarbonate situé entre le pare-brise et le toit panoramique peut ne pas avoir été correctement collé au véhicule lors d'une réparation préalable. Dans de tels cas, le collage adhésif pourrait se détériorer progressivement et le panneau pourrait se détacher du véhicule, ce qui représente un risque pour les autres usagers de la route.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre