

VW rappelle T6 Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **T6**
- Marque : **VW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 July 2019 and 25 February 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e1*2001/116*0220*, Type: 7HC

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une étanchéité inadéquate, l'eau peut pénétrer dans les câbles Bowden de la porte du conducteur ou du passager avant et nuire au mouvement du fil intérieur du câble à des températures inférieures au point de congélation. Par conséquent, les portes peuvent s'ouvrir par inadvertance, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre